

En caso de EMERGENCIA

- En caso de incidente o duda, dirígete al responsable del laboratorio.
- En caso de accidente o si dudas de la posibilidad de contaminación del área, evacua inmediatamente e informa.
- Ten en cuenta y recuerda la formación específica de estos riesgos que te ha impartido tu empresa.



ANTE UNA EMERGENCIA

Avisa a Conserjería de inmediato o llama al 976 76 11 12

EMERGENCIAS 976 76 11 12

Trabajos con posible exposición a radiación láser y UV



Código:	INF-PRL-CAE-05
Fecha:	06/2021
Revisión:	00



Las imágenes expuestas de Napo® y para las que la Universidad de Zaragoza ha obtenido permiso de utilización son propiedad de Via Storia, productora con sede en Strasburgo (Francia) y el Consorcio Napo. Está prohibido el uso y difusión directa o indirecta de dichas publicaciones para cualquier fin que no sea el especificado.



apagadas.

- De manera general sólo se podrá acceder a estos laboratorios cuando el equipo láser o ultravioleta no esté en funcionamiento, y siempre una vez consultado el responsable del mismo.
- Los equipos deben de estar siempre desconectados previo al inicio de los trabajos de mantenimiento.
- No abrir los equipos durante su funcionamiento.
- Asegurarse antes de acceder a espacios con luces ultravioletas sin proteger que éstas permanecen apagadas.

Medidas Preventivas



DE UN PERMISO FIRMADO
!NUNCA! ENTRES SI NO DISPONES

¡OJO!



- Exposición a radiaciones UV.
- Quemaduras térmicas en ojos y piel.
- Contacto eléctrico, debido al uso de alto voltaje por los equipos láser.
- Incendios o explosión al incidir la luz láser sobre materiales explosivos o inflamables.

RIESGO BIOLÓGICO

RADIACIONES

Riesgos que puedes encontrar

