



## MEZCLADOR ELÉCTRICO

Máquina para el mezclado con agitador eléctrico.



### CONSIDERACIONES PREVIAS AL USO DEL EQUIPO



**¡LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL EQUIPO!** Instalar y mantener de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Es obligatorio conocer el funcionamiento del equipo antes de proceder a su utilización. Solo deberán manejar y trabajar con el equipo el personal que esté familiarizado con su manejo y funcionamiento. No está permitida su utilización para usos no especificados por el fabricante.



Asegúrese de trabajar en un entorno seguro. No trabaje solo en el laboratorio sin la supervisión o la autorización del responsable de la actividad. Si tiene dudas, consúltelas al responsable de la actividad previamente a iniciar los trabajos. Ver normas generales de acceso a laboratorios (bata, gafas, calzado cerrado, pelo recogido,...).



**¡LEA LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE VAYA A UTILIZAR!** Es obligatorio conocer la categorización de los productos antes de proceder a su utilización. Se deberá tener en cuenta para la adopción de medidas preventivas adicionales a las básicas indicadas en esta ficha.

### MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O PRECAUCIÓN

RIESGOS		RECOMENDACIONES	PROTECCIÓN INDIVIDUAL O COLECTIVA OBLIGATORIA		
	Proyección de fragmentos/partículas Exposición a polvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>No poner en funcionamiento sin estar la tapa cerrada. No quitar las protecciones.</li> <li>Utilizar siempre los materiales adecuados.</li> <li>Procurar evitar la generación y dispersión de polvo.</li> </ul>			Gafas o pantallas faciales de protección contra impactos (UNE EN 166). Protección respiratoria (UNE EN 141, 143 y/o 371).
	Atrapamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>No hacer ajustes ni introducir las manos con la máquina en funcionamiento. No quitar las protecciones.</li> <li>Enclavar las partes móviles y órganos de accionamiento para trabajos de limpieza.</li> </ul>	Es recomendable llevar ropa ajustada con mangas ceñidas a la muñeca. Llevar el pelo recogido. No llevar pulseras, cadenas bufandas o cualquier otra prenda que cuelgue.		
	Sobreesfuerzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al cargar y vaciar la mezcla, no realizar posturas forzadas.</li> <li>No manipular cargas excesivas.</li> <li>Utilizar medios auxiliares cuando sea pertinente.</li> </ul>			Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (UNE EN 388). Calzado de seguridad (UNE EN 345).
	Ruido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar protección auditiva cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.</li> </ul>			Protectores auditivos (UNE EN 352).
	Contacto eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconectar de la red y enclavar en operaciones de mantenimiento, ajuste o reparación. Realizar y registrar el mantenimiento preventivo del equipo según las instrucciones del fabricante.</li> <li>Las operaciones de mantenimiento eléctrico han de ser realizadas por personal técnico autorizado.</li> <li>Notificar cualquier incidencia al responsable del equipo.</li> </ul>			