




MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TALLERES MECÁNICOS



**¡ATENCIÓN!
AREA DE POSIBLE RIESGO MECÁNICO**

ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER MÁQUINA DEBERÁ HABER RECIBIDO LA INFORMACIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE PARA EL MANEJO SEGURO DE LA MISMA Y CONOCERÁ SUS RIESGOS Y LA MANERA DE EVITARLOS

ESTÁ PROHIBIDO ENTRAR AL TALLER CON ROPA SUELTA O DESABROCHADA, SANDALIAS, CORBATAS, ANILLOS, RELOJES, CADENAS O COLGANTES. PROHIBIDO COMER, BEBER Y FUMAR EN EL TALLER

USO OBLIGATORIO DE ROPA DE TALLER CON PUÑOS ELÁSTICOS, GAFAS Y CALZADO DE SEGURIDAD CON PUNTERA. PUNTUALMENTE USO DE GUANTES Y TAPONES

ANTES DE ABANDONAR EL TALLER: DEJARÁ LAS MÁQUINAS COMPLETAMENTE DESCONECTADAS Y EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL SIGUIENTE USUARIO. SE ASEGURARÁ DE QUE SU ZONA DE TRABAJO QUEDE EN PERFECTO ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA

EN CASO DE ACCIDENTE UTILICE EL MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BOTIQUIN Y AVISE AL RESPONSABLE